Preisnachweis CHECK24 – Reifenmontage

Reifenwechsel 17 Zoll (4 Reifen) bei Vergölst Hannover Bornum · Stand: 27.11.2026, ca. 15:40 Uhr

Preis laut CHECK24

Leistung	Menge	Normalpreis	CHECK24-Preis	Summe
Reifenwechsel 17 Zoll inkl. Radwechsel, laut CHECK24	4 ×	~~29,60 €~~	22,20 €	88,80 €
25 % Sofort-Rabatt (CHECK24)		~~118,40 €~~	– 29,60 €	
Gesamtbetrag inkl. MwSt.				88,80 €

Freie Termine laut CHECK24 ab Di. 08.12.2026. Werkstattbewertung 9,0 („Hervorragend“), 4,5 Sterne (12 Bewertungen). Screenshots der CHECK24-Seite auf Seite 3.

Werkstatt

Name	Vergölst Hannover Bornum
Adresse	Bornumer Str. 168, 30453 Hannover
Telefon	0511 1238490

Kunde und Fahrzeug

Kunde	_____
Fahrzeug	Toyota Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid, Erstzulassung 08/2026, HSN/TSN 5013/AMV
Kennzeichen	_____
Neue Reifen	4 × Continental WinterContact TS 870, 225/45 R17 91H, neu, Alpine-Symbol (3PMSF) – werden vom Kunden mitgebracht
Felgen	Vorhandene 17-Zoll-Alufelgen 7,5J x 17 ET40, derzeit mit Sommerreifen; RDKS-Sensoren sind verbaut und bleiben in den Felgen
Sommerreifen	Werden vom Kunden wieder mitgenommen (keine Entsorgung)

Quelle

CHECK24 Werkstattvergleich, Suche „Reifenwechsel“, Standort 30453 Hannover, Zollgröße 17, 4 Reifen:
werkstatt.auto.check24.de – Vergölst Hannover Bornum (station=5865)

Leistungsumfang und benötigte Leistungen

Leistungsumfang laut CHECK24 (wörtlich zitiert)

Reifenwechsel: „Die Werkstatt demontiert die aktuellen Räder und montiert neu gekaufte Reifen auf die Felge (inkl. Radwechsel).“

FAQ „Können mir vor Ort noch weitere Kosten entstehen?“: „Nein, der bei CHECK24 Premium Partnern angezeigte Betrag zur Reifenmontage ist ein Festpreis, welcher das Aufziehen der Reifen auf die Felgen sowie das Anbringen ans Fahrzeug, das Auswuchten und einen RDKS-Service inkludiert (falls vorhanden). Weitere Services wie z.B. eine Altreifenentsorgung sind nicht im Festpreis enthalten und können vor Ort in Auftrag gegeben und bezahlt werden.“

Niederquerschnitt (Hinweis bei Vergölst Hannover Bornum): „Reifen mit einer Querschnittshöhe von 35 % oder weniger in Kombination mit einer Zollgröße von 17 Zoll oder mehr gelten bei diesem Partner als Niederquerschnittsreifen.“ Die Reifen 225/45 R17 haben 45 % Querschnitt und sind damit keine Niederquerschnittsreifen – kein Aufschlag.

Quellen: werkstatt.auto.check24.de/ul/werkstattservice (Leistungsbeschreibung und FAQ) sowie die Angebotsseite der Werkstatt, abgerufen am 27.11.2026.

Benötigte Leistungen für dieses Fahrzeug

Leistung	Benötigt?	Laut CHECK24	Hinweis
4 Reifen von den Felgen ab- und aufziehen	Ja	Im Preis	Sommerreifen ab, Winterreifen auf
Auswuchten	Ja	Im Festpreis	Bitte bestätigen
Räder ans Fahrzeug montieren (Radwechsel)	Ja	Im Preis	–
RDKS prüfen / ggf. anlernen	Ja	„RDKS-Service“ im Festpreis	Sensoren bleiben in den Felgen; bitte bestätigen
Ventil-Service-Kit für RDKS-Sensoren	Empfohlen	Nicht genannt	Falls berechnet: Preis bitte vorab nennen
Reifendruck nach Toyota-Vorgabe einstellen	Ja	–	–
Altreifenentsorgung	Nein	Nicht im Preis	Sommerreifen werden mitgenommen
Niederquerschnitt-Aufschlag	Nein	Nur bis 35 %	Reifen haben 45 %
Geschwindigkeitsaufkleber	Nein	–	Reifen bis 210 km/h (H), Fahrzeug max. 180 km/h
Radschrauben nach 50–100 km nachziehen	Empfohlen	–	Kurzer Hinweis genügt

Bitte vor dem Termin bestätigen

1. Gilt der CHECK24-Preis von 88,80 € inkl. MwSt. für die 4 mitgebrachten Reifen?
2. Sind Auswuchten und RDKS-Service darin enthalten?
3. Fallen sonst Kosten an (z. B. Ventil-Service-Kit)? Wenn ja, welcher Endpreis ergibt sich?

Screenshots der CHECK24-Seite

Aufgenommen am 27.11.2026, ca. 15:40 Uhr




Abb. 1: Vergölst Hannover Bornum, Reifenwechsel 17 Zoll, 4 × 22,20 € = 88,80 € inkl. MwSt. (statt 118,40 €, 25 % Sofort-Rabatt). Freie Termine ab Di. 08.12.




Abb. 2: Auswahl „4 Reifen, 17 Zoll“ und Definition der Niederquerschnittsreifen (35 % oder weniger) bei diesem Partner.